

Technical Update: Dropper Plus® Urinalysis Dipstick Control

Lot #44541

Tech number: 179-18-40-01

Users: Users of Dropper Plus Lot #44541 • Date issued: 07/11/18



English

Endogenous crystalline sediment may be observed in the dropper tip. This does not affect the performance of the product.

German

In der Tropferspitze lassen sich möglicherweise endogene kristalline Ablagerungen feststellen. Hierdurch wird die Leistung des Produkts nicht beeinträchtigt.

French

Il est possible que des sédiments cristallins endogènes soient présents dans le compte-gouttes sans que cela n'affecte en aucune façon la performance du produit.

Italian

La punta del contagocce potrebbe presentare sedimento cristallino endogeno. Questo non pregiudica le prestazioni del prodotto.

Spanish

Se pueden observar sedimentos cristalinos endógenos en la punta del cuentagotas. Esto no afecta el rendimiento del producto.

This area is intentionally left blank.