

# Technical Update: Dropper Plus® Urinalysis Dipstick Control

Lot #44781

Tech number: 239-19-44-01

Users: Users of Dropper Plus Lot #44781 • Date issued: 08/27/19

---



## English

Endogenous crystalline sediment may be observed in the dropper tip. This does not affect the performance of the product.

## German

In der Tropferspitze lassen sich möglicherweise endogene kristalline Ablagerungen feststellen. Hierdurch wird die Leistung des Produkts nicht beeinträchtigt.

## French

Il est possible que des sédiments cristallins endogènes soient présents dans le compte-gouttes sans que cela n'affecte en aucune façon la performance du produit.

## Italian

La punta del contagocce potrebbe presentare sedimento cristallino endogeno. Questo non pregiudica le prestazioni del prodotto.

## Spanish

Se pueden observar sedimentos cristalinos endógenos en la punta del cuentagotas. Esto no afecta el rendimiento del producto.

**This area is intentionally left blank.**